

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners**

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva de impressora do tipo jato de tinta.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 256,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

Grupo: G1

2 - Conjunto fusor impressora

Descrição Detalhada: Conjunto fusor impressora, aplicação: impressora lexmark mx310, composição: unidade fusora, referência: 40x8023, tipo: original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 220,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (120)

Grupo: G1

3 - Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva de impressora do tipo laser.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 42

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 278,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (42)

Grupo: G2

4 - Conjunto fusor impressora

Descrição Detalhada: Conjunto fusor impressora, aplicação: impressora lexmark mx310, composição: unidade fusora, referência: 40x8023, tipo: original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 132

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 304,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (132)

Grupo: G2

5 - Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva de impressora do tipo multifuncional.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 255,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (60)

Grupo: G3

6 - Conjunto fusor impressora

Descrição Detalhada: Conjunto fusor impressora, aplicação: impressora lexmark mx310, composição: unidade fusora, referência: 40x8023, tipo: original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 248,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (150)

Grupo: G3

7 - Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva de plotters e scanners.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 182,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

Grupo: G4

8 - Conjunto fusor impressora

Descrição Detalhada: Conjunto fusor impressora, aplicação: impressora lexmark mx310, composição: unidade fusora, referência: 40x8023, tipo: original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 220,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (120)

Grupo: G4

9 - Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva de impressoras braille dos seguintes tipos : Formulário contínuo e Térmica fusora.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 333,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

Grupo: G5

10 - Conjunto fusor impressora

Descrição Detalhada: Conjunto fusor impressora, aplicação: impressora lexmark mx310, composição: unidade fusora, referência: 40x8023, tipo: original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 362,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

Grupo: G5

11 - Manutenção em projetor de imagem

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva de monitores e projetores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 261,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (150)

Grupo: G6

12 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo áudio e vídeo, aplicação: projetor,dvd, tipo cabo: 3 saídas rca,3 saídas rca, comprimento: 5 m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 216,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (500)

Grupo: G6

13 - Instalação , manutenção - equipamento eletroeletrônico

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva de nobreaks de pequeno e médio porte e estabilizadores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 154

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 770

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 330,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (154)

Grupo: G7

14 - Bateria selada

Descrição Detalhada: Bateria selada, tensão: 6 v, amperagem: 10 ah, aplicação: no break

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 604

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 3020

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 106,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (604)

Grupo: G7

15 - Manutenção , instalação - nobreak**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção corretiva de nobreaks de grande porte.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2.552,67**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (4)**Grupo:** G8**16 - Conjunto fusor impressora****Descrição Detalhada:** Conjunto fusor impressora, aplicação: impressora lexmark mx310, composição: unidade fusora, referência: 40x8023, tipo: original**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 16**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.753,33**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (16)**Grupo:** G8**2 - Composição dos Grupos****Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners	30	Unidade
2	Conjunto fusor impressora	120	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners	42	Unidade
4	Conjunto fusor impressora	132	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners	60	Unidade
6	Conjunto fusor impressora	150	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners	30	Unidade
8	Conjunto fusor impressora	120	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners	5	Unidade
10	Conjunto fusor impressora	20	Unidade

Grupo 6

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Manutenção em projetor de imagem	150	Unidade
12	Cabo áudio e vídeo	500	Unidade

Grupo 7

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Instalação , manutenção - equipamento eletroeletrônico	154	Unidade
14	Bateria selada	604	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Manutenção , instalação - nobreak	4	Unidade
16	Conjunto fusor impressora	16	Unidade